

HRU-5014A 电荷放大器简易说明书



一、尺寸：16*9*3cm（包括接头长度）

二、面板介绍

如图，左侧为：信号输入（Input）BNC 接头；

右侧为：1. Remote/Operate BNC 接头（备注：BNC 正负极短接时为测量）

2. 信号输出（Output）BNC 接头

3. 24V 电源插孔（24VDC）

三、基本参数

供电电压：18...30V

测量范围：±1000pC

信号输出电压：±10V

测量温度：0...70℃